



Taglia Size	Giro vita Waist size	Altezza Height
Taille	Tour de taille	Hauteur
Talla	Circunferencia cintura	Altura
Größe	Tailenweite	Höhe
Número	Circunferência da cintura	Altura
Broj	Opseg struka	Visina
Velikost	Obseg pasu	Višina
Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης	Ύψος
Rozmiar	Obwód klatki piersiowej	Wzrost
S	74-82	156-164
M	82-90	164-172
L	90-98	172-180
XL	98-106	180-188
XXL	106-117	188-196
3XL	117-129	196-204
4XL	129-141	204-212
5XL	141-153	212-220

Taglia Size
Taille
Talla
Größe
Número
Broj
Velikost
Μέγεθος
Rozmiar

Giro vita Waist size
Tour de taille
Circunferencia cintura
Tailleweite
Circunferência da cintura
Opseg struka
Obseg pasu
Περιφέρεια μέσης
Obwód klatki piersiowej

Altezza Height
Hauteur
Altura
Höhe
Altura
Visina
Višina
Ύψος
Wzrost

1
2
3
4
5
6
7
8

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEYENDA - LEGENDE
LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ - LEGENDA

1. Marchio fabbricante - Manufacturer's mark
Marche du fabricant - Marca del fabricante - Herstellername
Marca fabricante - Oznaka proizvođača - Oznaka proizvajalca
- Εμπορικό σήμα κατασκευαστή - Znak producenta

2. Taglia dell'indumento - Garment size - Taille - Talla de la prenda - Kleidungsgröße - Número da roupa - Konfekcijski broj - Velikost oblačila - Μέγεθος του ενδύματος - Rozmiar odzieży

3. Modello - Model - Modèle - Modelo - Modell - Modelo - Obilježje - Model - Μοντέλο - Model

4. Misure del corpo - Body measurements - Mesures du corps - Medidas del cuerpo - Körpermaße - Medidas do corpo - Tjelesne mjere - Telesne mere - Μέτρα του σώματος - Wymiary ciała

5. Materiali/Composizione - Materials/Composition
Matériels/Composition - Materiales/Composición - Materialien/
Zusammensetzung - Material/Composição - Materijal/Sastav -
Materiali/Sestava - Υλικό/Σύνθεση - Materijal/sklad

6. Marcatura CE - CE Marking - Marquage CE - Marca CE - CE - Kennzeichnung - Marcação CE - Oznaka CE - Oznaka CE - Zήμανση CE - Oznakowanie CE

7. Manutenzione - Maintenance - Entretien - Mantenimiento - Behandlung - Conservação - Održavanje - Vzdrževanje - Συντήρηση - Konserwacja

8. Luogo di produzione - Production place - Lieu de production - Lugar de producción - Erzeugung ort - Local de produção - Proizvodnje mjesto - Pridelave mesto - Ο τόπος παραγωγής - Miejsce produkcji

Significato dei simboli di manutenzione

40 Lavare a max 40°C

40 Lavado máximo 40°C

40 Wash at 40°C max.

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Non candeggiare

40 No usar blanqueador

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Non asciugare a tamburo

40 No usar secadora

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Stirare a max 110°C

40 Planchar máximo 110°C

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Non lavare a secco

40 No lavar en seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Leggere la nota informativa

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Significado de los símbolos de mantenimiento

40 Lavare a max 40°C

40 Lavado máximo 40°C

40 Wash at 40°C max.

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Non candeggiare

40 No usar blanqueador

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Non asciugare a tamburo

40 No usar secadora

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Stirare a max 110°C

40 Planchar máximo 110°C

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Non lavare a secco

40 No lavar en seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Leggere la nota informativa

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Meaning of maintenance symbols

40 Wash at 40°C max.

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Wash at 40°C max.

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Read the informative note

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Significatio dei simboli di manutenzione

40 Lavare a max 40°C

40 Lavado máximo 40°C

40 Wash at 40°C max.

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Non candeggiare

40 No usar blanqueador

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Non asciugare a tamburo

40 No usar secadora

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Stirare a max 110°C

40 Planchar máximo 110°C

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Non lavare a secco

40 No lavar en seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Leggere la nota informativa

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Pomen simbolov za vzdrževanje

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Read the informative note

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Značenje simbola za održavanje

40 Prati največ pri 40°C

40 Prati na max. 40°C

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Read the informative note

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Signification des symboles d'entretien

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Read the informative note

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Erklärung der Behandlungssymbole

40 Nicht über 40°C waschen

40 Nicht bleichen

40 Nicht Trockner trocknen

40 Bügel max. 110°C

40 Chemisch reinigen

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 *ACHTUNG: Nicht über 40°C mit neutraler Seife waschen und mehrmals auswaschen, nicht auswringen, nicht Trockner trocknen. Die angegebenen Merkmale werden nur beachtet, wenn der Kleidungsstück sich gut anpasst, regelmäßig angezogen und zugemacht wird und in perfektem Zustand ist. Vor dem Anziehen prüfen Sie, ob die Kleidungsstücke sauber sind, keine Risse und keine anderen Veränderungen haben, die ihre Merkmale gefährden könnten.

Επισημάνσεις των συμβόλων συντήρησης

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Όχι λεύκανση

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 *ΠΡΟΣΟΧΗ: Να το πλύνετε σε νερό το πολύ στους 40°C με ουδέτερο σαπούνι, ξεβγάλετε πολλές φορές, μη στύβετε, μην το στεγνώνετε με ταμπουρο. Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά ισχύουν μόνο αν η διάταξη έχει το κατάλληλο μέγεθος, φοριέται και δένεται κανονικά, σε άψογη κατάσταση διατήρησης. Πριν τη χρησιμοποίηση ελέγξτε αν τα ενδύματα είναι καθαρά και δεν εμφανίζουν σκισίματα, ξηλώματα ή άλλες αλλοιώσεις που μπορεί να διακυβεύσουν τα χαρακτηριστικά.

Znaczenie symboli odnoszących się do konserwacji

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Nie chlorować

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Nie prać na sucho

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

40 *UWAGA: Prać w wodzie w temperaturze maks. 40°C z dodatkiem neutralnego mydła. Kilkakrotnie wypłukać. Nie wyżymać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Wskazane cechy są przestrzegane tylko wtedy, gdy odzież jest odpowiedniej wielkości, jest prawidłowo noszona i zapięta oraz nieuszkodzona. Przed użyciem odzieży sprawdzić, czy jest ona czysta, czy nie są widoczne pęknięcia, rozprucia lub inne uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej cechy użytkowe.

Significatio dei symboles d'entretien

40 Lavage max 40°C

40 Nicht über 40°C waschen

40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C

40 Prać w temp. maks. 40°C

40 Do not bleach

40 Não alvejar

40 Beljenje ni dovoljeno

40 Zabranjeno izbjeljivanje

40 Ne pas blanchir

40 Nicht bleichen

40 Όχι λεύκανση

40 Nie chlorować

40 Do not tumble dry

40 Não colocar na secadora

40 Ne dovoljeno sušenje v bobnu

40 Ne sušiti u bubnju

40 Ne pas mettre au sèche-linge

40 Nicht Trockner trocknen

40 Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο

40 Nie suszyć w suszarce bębnowej

40 Iron at 110°C max

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Likajte največ pri 110°C

40 Peglajte na max. 110°C

40 Repasser à max 110°C

40 Bügel max. 110°C

40 Σιδερωμα το πολυ στους 110°C

40 Prasować w temp. maks. 110°C

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Do not dry clean

40 Não lavar a seco

40 Ne kemijsko čiščenje

40 Prati na suho

40 Laver à sec

40 Chemisch reinigen

40 Μην στεγνο καθαρίζω

40 Nie prać na sucho

40 Read the informative note

40 Leer la nota informativa

40 Read the informative note

40 Ler a nota informativa

40 Preberite informativno obvestilo

40 Pročitajte informacije opasku

40 Lire la note d'information

40 Die Anmerkung gut durchlesen

40 Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

40 Przeczytać ulotkę informacyjną

Significado dos símbolos de conservação

40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C

40 Não alvejar

40 Não colocar na secadora

40 Passar a ferro máx. de 110°C

40 Não lavar a seco

40 Ler a nota informativa

40 *ATENÇÃO: Lavar com água em temperatura máxima de 40°C com sabão neutro, enxaguar várias vezes, não torcer, não secar em máquina a tambor. As características indicadas sólo se respetan si la prenda es de la talla adecuada, está correctamente puesta y abrochada y en perfecto estado de conservación. Antes de usarlas, compruebe que las prendas estén limpias y que no presenten roturas, descosidos y otras alteraciones que pudieran modificar sus características.

Meaning of maintenance symbols

40 Wash at 40°C max

ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni e informazioni del fabbricante

Art. NICE

cod. 437427

CATEGORIA I

CE Il capo, risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013 per gli indumenti di protezione. La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.nerisafety.com.

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

CONSERVAZIONE

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco ed asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione del capo.

SMALTIMENTO

Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones e información del fabricante

Art. NICE

cód. 437427

CATEGORÍA I

CE La prenda cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 sobre los dispositivos de protección individual y los requisitos generales de la norma EN ISO 13688:2013 para las prendas de protección. La declaración de conformidad UE está disponible en el siguiente sitio web: www.nerisafety.com.

El presente EPI ha sido diseñado para proteger al usuario contra los siguientes riesgos mínimos:
- lesiones mecánicas superficiales
- condiciones atmosféricas de naturaleza no extrema.

CONSERVACIÓN

Conserve la prenda en el embalaje original en un lugar fresco, seco y sin polvo, lejos de fuentes de calor y al reparo de la luz. Para el mantenimiento respete escrupulosamente las instrucciones indicadas, que también aparecen en la etiqueta de identificación de la prenda.

ELIMINACIÓN

La prenda no requiere prescripciones especiales para su eliminación, puede tratarse como un residuo normal.

INSTRUCTIONS FOR USE

Manufacturer's instructions and information

Art. NICE

cod. 437427

CATEGORY I

CE This garment meets the essential requirements for health and safety that are specified in (EU) Regulation 2016/425 on Personal Protection Equipment and the general requirements for protective clothing which are contained in EN ISO 13688:2013. The EU conformity declaration is available at following address: www.nerisafety.com.

This PPE is designed to protect the user from the following minimum risks:
- surface injuries caused by mechanical trauma
- weather conditions that are not extreme in nature.

STORAGE

Store the garment in its original packing in a cool, dry, dust-free place, away from heat and light. Follow the maintenance instructions also given on the garment identification label carefully.

DISPOSAL

The garment requires no special measures for disposal, and may be disposed as normal refuse.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Instruções e informações do fabricante

Art. NICE

cód. 437427

CATEGORIA I

CE A peça, satisfaz os requisitos essenciais de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425 sobre os equipamentos de proteção individual e os requisitos gerais da EN ISO 13688:2013 para o vestuário de proteção. A declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: www.nerisafety.com.

O presente EPI foi projetado para proteger o utilizador dos seguintes riscos mínimos:
- lesões mecánicas superficiais
- condições atmosféricas de natureza não extrema.

CONSERVAÇÃO

Conserve a peça na embalagem original, em lugar fresco e seco, não empoeirado, longe de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Para a manutenção observar as instruções apresentadas também na etiqueta de identificação da peça.

DESCARTE

A peça não exige prescrições especiais para o descarte, pode ser eliminada como lixo normal.

NAVODILA ZA UPORABO

Navodila in informacije proizvajalca

Art. NICE

koda 437427

KATEGORIJA I

CE Oblačilo ustreza bistvenim zahtevam za varnost in zdravje Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi in splošnim zahtevam standarda EN ISO 13688:2013 za varovalno obleko. Izjava o skladnosti EU je na voljo na naslednjem naslovu: www.nerisafety.com.

Ta OVO je bila zasnovana za zaščito uporabnika pred naslednjimi minimalnimi tveganji:
- površinskimi mehanskimi poškodbami
- vremenskimi vplivi, ki niso ekstremne narave.

HRAMBA

Oblačilo hranite v originalni embalaži, na hladnem in suhem mestu, brez prahu, stran od toplotnih virov in svetlobe.

Pri vzdrževanju natančno upoštevajte navodila, ki so podana tudi na etiketi za identifikacijo oblačila.

ODSTRANITEV

Za odstranitev oblačila niso predvideni posebni ukrepi, odstranite lahko kot navaden odpadek.

DESCARTE

A peça não exige prescrições especiais para o descarte, pode ser eliminada como lixo normal.

UPUTE ZA UPORABU

Upute i informacije proizvođača

Proizvod. NICE

Šifra: 437427

KATEGORIJA I

CE Odjeće udovoljava bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i općim zahtjevima EN ISO 13688:2013 za zaštitnu odjeću. Izjava o skladnosti EU dostupna je na sljedećoj adresi: www.nerisafety.com.

Ova OZO dizajnirana je kako bi zaštitila korisnika od sljedećih minimalnih rizika:
- površinskih mehaničkih ozljeda
- atmosferskih uvjeta koji nisu ekstremne prirode.

ČUVANJA

Čuvajte jaknu u originalnom pakovanju na hladnom, suhom mjestu, čistom mjestu, van doticaja toplinskih izvora i svjetlosnih zraka. Pri održavanju pridržavajte se točnih uputstava koja su označena na etiketi za identifikaciju odjeće.

OTPADA

Odjevni predmet se ne uklanja na otpad prema posebnim mjerama o uklanjanju otpada, nego se eliminira kao običan otpad.

MODE D'EMPLOI

Instructions et informations du fabricant

Art. NICE

code 437427

CATEGORIE I

CE Le vêtement est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, et aux exigences générales de la norme EN ISO 13688:2013 pour les vêtements de protection. La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivant: www.nerisafety.com.

L' EPI a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques minimaux de :
- lésions mécaniques superficielles
- conditions atmosphériques non extrêmes.

CONSERVATION

Conserver la pièce dans l'emballage original, dans un lieu frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Pour l'entretien, suivre scrupuleusement les instructions mentionnées qui se trouvent également sur l'étiquette d'identification de la pièce.

ÉLIMINATION

Le vêtement ne requiert pas de prescriptions particulières quant à son élimination, il peut être éliminé normalement comme tout déchet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anweisungen und Informationen des Herstellers

Art. NICE

Code 437427

KATEGORIE I

CE Das Kleidungsstück entspricht den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen und den allgemeinen Anforderungen der EN ISO 13688:2013 für Schutzkleidung. Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nerisafety.com.

Diese PSA wurde entwickelt, um den Anwender vor folgenden Mindestrisiken zu schützen:
- oberflächliche mechanische Verletzungen
- nicht extreme Witterungsbedingungen.

AUFBEWAHRUNG

Das Kleidungsstück in der Originalverpackung staubfrei, nicht in der Nähe von warmen Körpern, kühl und trocken aufbewahren und vor Licht schützen. Zur Behandlung sich genau an die Vorschriften halten, die auf dem Etikett des Kleidungsstückes angegeben sind.

ENTSORGUNG

Das Kleidungsstück besitzt keine besonderen Vorschriften für die Entsorgung. Es kann wie normalen Abfall beseitigt werden.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή

είδος. NICE

κωδ. 437427

KΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

CE Τα ενδύματα ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας (ΕΕ) 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας και τις γενικές απαιτήσεις της EN ISO 13688:2013 για τον προστατευτικό ιματισμό. Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: www.nerisafety.com.

Το παρόν Μ.Α.Π. (Μέσο Ατομικής Προστασίας) σχεδιάστηκε για να προστατεύει το χρήστη από τους ακόλουθους χημικούς κινδύνους:
- επιφανειακοί μηχανικοί τραυματισμοί
- ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν έχουν ακραία χαρακτηριστικά

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε το ένδυμα στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και χωρίς υγρασία, χωρίς σκόνη, μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από το φως. Για τη συντήρηση να τηρείτε σχολαστικά τις παρεχόμενες οδηγίες που εμφανίζονται και στην ετικέτα ταυτοποίησης του ενδύματος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το ένδυμα δεν απαιτεί ειδικότερες οδηγίες για τη διάθεση, μπορεί να απομακρυνθεί ως κανονικό απόρριμμα.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Instrukcje i informacje producenta

art. NICE

kod 437427

KATEGORIA I

CE Odzież spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej oraz ogólne wymagania EN ISO 13688:2013 dla odzieży ochronnej. Deklaracja zgodności UE dostępna jest pod następującym adresem: www.nerisafety.com.

Niniejszy ŚOI przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed następującymi minimalnymi zagrożeniami:
- obrażenia mechaniczne powierzchniowe,
- warunki pogodowe o charakterze nieekstremalnym.

PRZECHOWYWANIE

Odzież przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym i wolnym od pyłu miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. W zakresie konserwacji stosować się rygorystycznie do podanych instrukcji, które zamieszczone są również na etykiecie identyfikacyjnej odzieży.

UTYLIZACJA

Odzież nie wymaga przestrzegania szczególnych zaleceń w zakresie utylizacji. Może być usuwana ze zwykłymi odpadami.