

TRONCHETTO CARRARMATO

Cod. **575046**

Tronchetto in gomma carrarmato OB E SR



Specifiche:

- Interamente in gomma
- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato

Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 5 paia

Campi d'impiego:

- Agricoltura non intensiva
- Giardinaggio
- Hobbistica
- Allevamenti
- Viticoltura

TRONCHETTO CARRARMATO

Tronchetto in gomma rivestito internamente in tela di cotone.

Suola a carrarmato, ideale per i lavori in ambienti umidi all'aperto.

Info Tecniche

Articolo	TRONCHETTO CARRARMATO
Codice	575046
Colore	verde/beige
Taglie	da 39 a 46
Categoria	Calzature da lavoro
Certificazioni	EN ISO 20347:2022



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Lo stivale **CARRARMATO** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e protezione per l'operatore:

- TEST EN ISO 20344:2021

(Metodi di prova per calzature)

- TEST EN ISO 20347:2022

(Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro)

- TEST EN ISO 13287:2019

(Metodi di prova per la resistenza allo scivolamento)

Categoria di protezione: OB

Categoria	Requisiti
OB	Calzature da lavoro base senza puntale di protezione

Resistenza allo scivolamento: SR

Simbolo	Codizioni di prova	Requisiti
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	$\geq 0,19$ (tacco 7°) $\geq 0,22$ (punta 7°)

Il risultato ottenuto è il coefficiente d'attrito

Requisiti supplementari

Simbolo	Requisito/Caratteristica	Prestazione richiesta
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	$\geq 20J$

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che lo stivale sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc..

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua.

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc...

Dopo la pulizia depositare lo stivale in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Note

Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore)

